



Metoda czyszczenia

Usuwanie plam z rdzy za pomocą RuginOff

Za pomocą RuginOff można usuwać rdzawe plamy z materiałów i powierzchni wrażliwych oraz niewrażliwych na kwasy.



Krok 1: Przygotowanie

Przygotuj zmiotkę, szufelkę, pad ręczny, szczotkę, ścierki, wiadro z wodą i RuginOff. Wydziel obszar pracy. Stosuj środki ochrony indywidualnej!



Krok 2: Usuwanie dużych zabrudzeń

Usuń luźno rozrzucone duże zabrudzenia poprzez zamiatanie lub odkurzanie.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Usuwanie plam z rdzy za pomocą RuginOff



Krok 3: Spryskanie rdzawej plamy

Spryskaj usuwaną rdzawą plamę środkiem RuginOff z niewielkiej odległości. Pozostaw na krótki czas, w celu zadziałania. Nie dopuszczaj do wyschnięcia roztworu roboczego!



Krok 4: Szorowanie ręczne

Wskaźnik barwny pokazuje początek reakcji poprzez fioletowe zabarwienie roztworu roboczego. Rozpuszczone zabrudzenia wyszorować ręcznie przy użyciu szczotki lub pada.



Krok 5: Rozpuszczone zabrudzenia

Rozpuszczone zabrudzenia wyszoruj ręcznie przy użyciu szczotki lub pada.





Metoda czyszczenia

Usuwanie plam z rdzy za pomocą RuginOff



Krok 6: Słukiwanie

Wyczyszczone powierzchnie spłucz czystą wodą i wysusz.



Krok 7: Czyszczenie materiałów roboczych

Wiadra i narzędzia pracy wypłucz wodą i wysusz. Ścierki do czyszczenia przemyj wodą, a następnie odłóż do prania.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.